

TYP:
Kadett-C,
Asc./Manta-A,
Rekord-D,
Commodore-B



EUROSERVICE

GM

NR.:
TI-C-16

A-13

TECHNISCHE INFORMATION

Adam Opel Aktiengesellschaft Rüsselsheim am Main

DATUM: 30.9.1974

BLATT 1 VON 1


11

Betrifft: Kotflügel links und rechts ersetzen

Fahrzeuge: Kadett-C, Ascona/Manta-A, Rekord-D/Commodore-B

Beim Ersatz der Kotflügel sind diese im Schleuderbereich der Vorderräder mit Unterbodenschutz auszuspritzen.

Um Unterrostungen am Punktschweißflansch zwischen Kotflügel und Verstärkung zu vermeiden, ist darauf zu achten, daß der in Bild 09016 unter Einzelheit "A" gezeigte Bereich satt mit Unterbodenschutz ausgespritzt wird.



Ersatzteile: Dämpfungsmasse und Unterbodenschutz, Katalog-Nr. 15 00 365

AW-Vorgaben: Die AW-Vorgaben im Arbeitskatalog für Personenkraftwagen, KTA 1102/2, werden von dieser Maßnahme nicht betroffen.

Alle in dieser Technischen Information gemachten Angaben einschließlich evtl. vorhandener Katalog-Nummern entsprechen dem Stand zur Zeit der Drucklegung.