

TYP:

Kadett-C  
Ascona/Manta-A  
Rekord-D



**EUROSERVICE**



## TECHNISCHE INFORMATION

Adam Opel Aktiengesellschaft · Rüsselsheim am Main

NR.:

**J - 18**

TI-C-93

DATUM: 17.2.1975

BLATT 1 VON 1

06

Betrifft:

Montagehülse für Ventilschaftabdichtung

Fahrzeuge:

Alle mit 4-Zylinder-OHV- und CIH-Motoren

Mit Technischer Information TI-C-37, Gruppe J-12, vom 29.10.1974 wurde besonders darauf hingewiesen, daß die neue Ventilschaftabdichtung nur mit Hilfe einer Montagehülse korrekt montiert werden kann. Diese Montagehülse liegt normalerweise jeder Ventilschaftabdichtungs-Packung bei, doch sind einige Packungen versehentlich ohne diese Montagehülse ausgeliefert worden.

Es ist deshalb vor entsprechenden Instandsetzungsarbeiten darauf zu achten, daß eine Montagehülse vorhanden ist. Die Montagehülse kann auch einzeln unter der Katalog-Nr. 90 06 758 bestellt werden.

Alle Angaben in dieser Technischen Information einschließlich evtl. vorhandener Katalog-Nummern entsprechen dem Stand zur Zeit der Drucklegung.