

TYP:  
Alle mit Opel-  
Automatic  
(einschl.  
Bedford-Blitz)



EUROSERVICE

GM

NR.: GRUPPE

TI-C-6 K - 1

## TECHNISCHE INFORMATION

Adam Opel Aktiengesellschaft · Rüsselsheim am Main

DATUM: 18.10.1973

BLATT 1 VON 1

07

Betrifft: Befestigung des Wandlergehäuses und der  
Ölpumpe

Fahrzeuge: Alle mit Opel-Automatic (einschl. Bedford-  
Blitz)

Ab Getriebe-Nr. 428 238 entfällt produktionsseitig der Einbau der 12 Unterlagscheiben, Katalog-Nr. 7 05 626, unter den Schrauben zur Befestigung des Wandlergehäuses am Getriebegehäuse und der Ölpumpe am Wandlergehäuse. Ebenso entfällt der Einbau dieser Scheiben bei entsprechenden Reparaturarbeiten an Getrieben unterhalb der Nummer 428 238.

Vorhandener Lagerbestand an Unterlagscheiben kann für das automatische 2-Gang-Getriebe (Powerglide) an den gleichen Stellen verwendet werden. Hier sind die Unterlagscheiben nach wie vor einzubauen.

Die in dieser Technischen Information genannte Katalog-Nummer entspricht dem Stand zur Zeit der Drucklegung.